

Ligne 15 Sud - Lot T2B - Creusement BVC

TBM numéro de série	Date d'acquisition	Niveau de fiabilité de l'information (Inexistant / Bas / Moyen / Haut)	Disponibilité Détecteur (%)	Commentaires
TUN3/S1115	2021-01-12 - 17:52	Moyen	100%	Densité moyenne locale : 1.70 Pas d'anomalie dense détectée Pas d'affaiblissement détecté



